

Uit <http://www.zendamateur.com/viewtopic.php?f=20&t=21113> (PA8JDG):

Een poos geleden een vervelende ervaring gehad met een vervangende motor voor de mechanische ventilatie binnen ons huis. Hiervoor worden zgn "servicesets" geleverd met daarin een mechanisch "stille" DC motor met besturingsprint i.p.v. de originele AC motor. Deze een week gehad met helaas als gevolg een zeer vervelende pulsvormige storing op de netspanning en een S7 storing op de dipool. De set is dan ook snel vervangen door een originele motor. Leverancier werkte gelukkig goed mee, maar had er nog nooit eerder van gehoord. Hierna zowel een nieuwe motor als besturingsprint toegestuurd gekregen, maar geen enkele combinatie hiervan leverde verbetering. Het probleem lijkt dus niet exemplarisch... Gaat om de Stork/Zehnder CMFe.