

Diehl 4000H Platinum



Volgens

<http://www.zendamateur.com/viewtopic.php?f=20&t=16736&view=unread&sid=959b5e3994d2c9497634712d178be716#p188935>:

Ik heb zelf ook panelen op het dak liggen met een Diehl 4000H Platinum inverter en heb ook overal RF storingen.

Ik ondertussen na wat uittrekken van diverse apparatuur ook diverse stoorbronnen gevonden. De Diehl inverter is het ergste, daar heb ik 2 RFI filters voor besteld bij RS van FN2000-50A-1200DC voor de DC zijde van de inverter en ook eentje voor 230v besteld zodat ik daar ook geen noise meer van heb.

Ik heb ook gemerkt dat de ethernet aansluiting van de inverter op 18.304mhz een duidelijk signaal uitzend in een raster 40khz telkens.

Kabel dus eruit getrokken en dat signaal is dus ook alweer weg

De diehl gaf een signaal van 9+10db
ethernet kabel verwijderd en die signalen in raster van 9+30db zijn ook weg.